

监 理 日 志

工程名称: 昆明市西山区第9处国电水库20MW光伏一体光伏电站项目

日期	2018年9月21日 星期四	气候	阴	气温	15°-22°
监理单位动态:	检查、配合并网	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 光伏阵列剩余箱式变压器并网 (4#, 5#, 6#, 7#, 8#, 9#, 10#, 11#, 12#全部并网成功)				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	并网过程未发生事故。				
记录人	刘炳均	总监签阅	张洪岩		

