

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺小(库)20MW水力发电项目

日期	2019年10月4日 星期①	气候	阴	气温	11°-19°
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏区增补组件安装				
检查发现的问题	1. 光伏区有垃圾未清理				
处理措施、意见、结果	1. 已通知其对垃圾进行了清理				
协调内容或其他					
记录人	刘木雨均	总监签阅	[Signature]		

