

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺水库20MW渔光一体光伏发电站

日期	2018年10月16日 星期二	气候	晴	气温	13°-21°
监理人员动态: 检查, 巡视			材料进场、取样见证、合格情况;		
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区及升压站管理区进行消缺、消项。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘柏均		总监签阅		

