

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡云国茅水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年05月14日 星期二	气候	晴	气温	11-26℃
监理单位动态:	巡视、检查	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	叉车一台				
施工进度情况	1. 光伏区小号压块到场, 组织施工人员现场试装. 2. 光伏区组件搬运(叉车)				
检查发现的问题	1. 个别人员未佩戴安全帽及系安全带 2. 组件拆箱后堆放不牢固, 损坏两块				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求佩戴安全帽, 高处作业系挂安全带. 2. 加强组件拆箱后成品保护, 固定好, 防止风吹倒				
协调内容或其他					
记录人	叶康秋	总监签阅	李保碧		

