

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 9 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 10℃-25℃

工程名称: 西昌市西溪乡兴园寺20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场, 检查落实安全防护措施. 2. 检查开关柜安装固定螺栓紧固情况, 是否符合设计要求. 3. 外观检查土建消防水池溢流现场. 4. 逆变器到货验收. (72件)		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	四川锦龙电力有限公司	1. 电气开关柜安装. (作业人员4人) 2. 土建: 消防水池溢流. (作业人员5人) 3. 电气逆变器进场卸货	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	袁伟君		
记录人: 袁伟君	总监 (总监代表):		