

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11-21℃

工程名称: 安徽怀宁方南20mw渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查外线34#铜芯绑扎 模板支撑 砼浇筑 13#砼浇筑 模板支撑。
2. 检查并安装 SVG 吊装 综合楼屋顶 xps 保温层铺设 20 层 1:2.5 水泥砂浆找平层铺设。
3. 检查光伏区 1 区 31 孔 打桩 8 区 5 号安装 10 区 10 号 运至吊装

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

横江线, 34#桩, 桩基 模板支撑 铜芯绑扎 13#砼浇筑 浇筑完成。

新起线, 1. 5 号安装 15 个, 共计 2862 个, 完成率: 31.9%

2. 桩基完成 15 根, 共计: 386 根, 完成率 21.5%

3. 屋顶完成 11 根, 共计: 66 根, 完成率 73.7%

4. 管桩完成 5 根, 共计 1203 根, 完成率 78.4%

5. 直拉电缆完成 16 根, 共计: 116 根, 完成率 6.5%

其 它 事 项

本日现场监理人员

王建军 王毅 赵子华

记录人: 赵子华

总监 (总监代表): 赵子华