

监 理 日 记()

日期: 2017年05月24日

天气: 阴

星期: 2

气温: 17-24℃

工程名称: 安徽怀宁万泉湖20MWp渔光一体光伏发电项目

A力-夜达5段

监 理 工 作 情 况	安泉站至光伏区线路部分树木进行砍伐,但进度缓慢,应用向灰面线路走向利于谈判及开挖施工工作。 陪同公司领导到湖内进行施工改造与安装作业巡视,对光伏区接电网络进行了很好的改造意见,项目部将认真研究落实中。 光伏区支架安装作业队,一名施工人员在佩戴安全带时,安全带脱落。总包单位同时在一起检查,要求总包单位严肃处理。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 特变电工 支架安装55个,累计安装完成6096个,完成率68%,檩条安装9组,累计安装完成526组,完成率51.6%,组件安装12组,累计完成540组,完成率30.1%,防腐桩头刷60个,累计完成2500个。2#光伏电缆桥架安装80%,光伏电缆约16组。
其 它 事 项	飞鹰监理公司周总莅临本项目检查指导工作,并与项目领导就总陪同检查工作,公司领导对项目工作给予好评之评价,要求对项目管理工作进行很好的总结,写出项目管理书面报告。	
本日现场监理人员 王毅 王建军		
记录人: 王毅		总监(总监代表): 王建军