

监 理 日 记()

日期: 2017年 05月 03日

天气: 阴

星期: 星期三

气温: 12-26℃

工程名称: 安徽怀宁至太湖 201MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 44#-48# 架线完成一项, 监理填写监理检查记录表, 对施工部位进行检查及安全隐患排查, 发现问题及时整改, 未发现缺陷。 2. 填筑地面碎石铺路, 但材料质量存在缺陷, 有砂子及细沙存在, 要求施工单位, 将卵石清除, 有大石及泥沙, 要求施工单位处理。(已按要求处理) 3. 光伏区施工作业人员不足, 只有施工工人 24 人, 整个施工场面很空, 4. 横条 T 架在填筑时进行缺陷修补工作, 安排 3 人。 5. 以多低箱, 把架号错出改号。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="124 1115 295 1164">承包单位</th><th data-bbox="295 1115 1370 1164">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="124 1164 295 1630">安徽横记光伏发电</td><td data-bbox="295 1164 1370 1630"> 8# 基础浇筑, 40# 至 48# 架线了 4 个, 今天完成, 支架安装 8 个, 累计完成 533 个, 完成率 59.5%。 光伏板安装 13 块, 累计完成 320 块, 完成率 17.8%。 钢平台支撑架制作安装, 共安装 6 个。 SVG 柜砌筑台阶及粉刷, 油漆铺卵石卵石。 光伏组件接电安装 21 块。 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	安徽横记光伏发电	8# 基础浇筑, 40# 至 48# 架线了 4 个, 今天完成, 支架安装 8 个, 累计完成 533 个, 完成率 59.5%。 光伏板安装 13 块, 累计完成 320 块, 完成率 17.8%。 钢平台支撑架制作安装, 共安装 6 个。 SVG 柜砌筑台阶及粉刷, 油漆铺卵石卵石。 光伏组件接电安装 21 块。
承包单位	施工内容及进度				
安徽横记光伏发电	8# 基础浇筑, 40# 至 48# 架线了 4 个, 今天完成, 支架安装 8 个, 累计完成 533 个, 完成率 59.5%。 光伏板安装 13 块, 累计完成 320 块, 完成率 17.8%。 钢平台支撑架制作安装, 共安装 6 个。 SVG 柜砌筑台阶及粉刷, 油漆铺卵石卵石。 光伏组件接电安装 21 块。				
其 它 事 项	监理填写 8# 基础浇筑, 并填写监理记录表, 填写监理检查记录表。 横条 T 架进行改号横条缺陷修补工作, 待材料合格, 报施工人员进行, 监理单位经检查合格才能进行安装。				
本日现场监理人员	赵文渠、王建军、王静文				
记录人: 王静	总监(总监代表): 赵文渠				