

监 理 日 记()

日期: 2017年7月21日

天气: 晴

星期: 五

气温: 28-36℃

工程名称: 安徽怀宁方东村20MW渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查巡视光伏区多条电缆, 排管敷设, 时发现#4#排管处
电缆支架表面不平, 且下线高度大, 共3处, 要求整改
7#排管, 改不顺直, 要求人合埋后, 下步检查合格.
2. 审查资料: 桐城县卷1-16区, 安全资料, 符合要求
合格

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新
疆
特
变

1. 支架安装70%, 共计8290个, 完成率92.52%
2. 7#排管敷设全部完成
3. 6#排管接头压接80%
4. 12#流箱, 逆变器接线, 全部完成

其
它
事
项

今日组件进场一辆

本日现场监理人员

赵洋

记录人: 赵洋

总监(总监代表):

赵洋