

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 7 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 27-34℃

工程名称: 安徽怀宁方家湖20mwp渔光一体光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 检查湖面湖岸上光伏组件支架及托架近期情况。
2. 检查光伏支架、电缆、电气连接情况。发现电气组件接地线松动、不牢固。要求立即排查整改。施工方已安排人员进行。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆特变

1. 撑架安装71组, 累计安装50组 完成率84.09%
2. 组件安装26组, 累计安装1287组, 完成率71.81%
3. 5-3#, 15#-16# 16#-2# 光伏板架设。
4. 5-3# 高压电缆敷设。
5. 光伏组件组件安装10组, 累计84组
6. MC插头压接 14# 50%

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵子荣

记录人:

赵子荣

总监 (总监代表)

赵子荣

江苏省建设厅监制