

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 8 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 22-28℃

工程名称: 江苏徐州方家湖抽水蓄能电站-体光化发电项目

监
理
工
作
情
况

检查光伏巨桥亭盖板板面地漏铁安装
发现板面个别板面盖板面刷漆防锈
油. 并整改

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新
建
桥
梁

光伏巨桥亭盖板安装固定. 桥亭
- 1 板面盖板板面

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵子安

记录人: 赵子安

总监 (总监代表)

赵子安