

B7

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 9 日

星期: 三 -

工程名称: _____

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	①. 整理资料. ②. 到现场检查了安全措施. 并发现电梯不稳在 电梯上好的钢丝绳没固定. ③. 到现场检查预制块的问题. 发现预制块 数量不过关. 并且. 预制块螺丝生锈. ④. 对以上的问题数量和安全材料问题发通知单.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	4 8 3 7	①. A1 组件安装 300 块. B7 预制块安装一半. ②. A8 组件安装完. ③. A5 预制块就位. A3 预制块就位. ④. B5 组件完成 300 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李海明. 王为	
记录人:	王为	总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制