

监 理 日 记 ()

日期: 2011 年 2 月 18 日

天气: 阴

星期: 星期六

气温: 3-12

工程名称: 1. 110KV 变电站 2. 8.2 米水塔 3. 170 米水塔

1. 监理工程师在巡视厂外待建构筑物时, 发现检查井外, 井口灰土不符, 视觉要求, 灰土不饱满, 予以口头通知, 并尽快整改, 并记录。

2. A1、A12 井检修完, 检修井井口, 可解为井口处发现漏油, 井口有一块破板, 予以口头通知, 并尽快整改, 并记录。井口处发现漏油, 予以口头通知, 并尽快整改, 并记录。

3. B4、B5、B6 区消防栓井, 井口处发现漏油, 予以口头通知, 并尽快整改, 并记录。

承包单位	施工内容及进度
山南市政公司	1. 厂外外围待建构筑物开挖, 检查井构筑物。 2. A1、A12 井检修, 检修井井口。 3. B4、B5、B6 区消防栓井, 井口处发现漏油。

其它事项

本日现场监理人员: 李南 记录人: 李南 总监 (总监代表): 李南