

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 2 月 19 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 4-13

工程名称: 盐城市亭湖区永丰村2兆瓦光伏电站项目.

|                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 我方监理人员在巡视B区B11屋面,发现屋面光伏组件有板裂现象较四,立即通知施工单位要求整改,并确保光伏组件安装符合质量,并上报业主项目部.</p> <p>2. 我方监理人员在巡视B区吊装钢梁发现现场作业人员较多,为保证现场安全,立即通知施工单位疏散人员,以避免发生安全事故.</p> <p>3. 我方监理在巡视外线低压电缆沟时,发现电缆沟盖板未盖好,有个别较大石块压在玻璃夹砂管上,立即通知施工单位要求整改,要求施工位置.</p> |                                                                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>江苏和通公司                                                                                                                                                                                                            | 施工内容及进度<br><p>1. B11. B12. 光伏组件安装</p> <p>2. B7. B8. B9. B10. B11 屋面吊装钢梁.</p> <p>3. 厂区外线外线低压电缆沟回填.</p> <p>4. B7前组件完成. A1. A2. A3. A4 2流箱、杆架吊装完成. 汇流箱安装完成100套.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员: 朱宽 马思            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 记录人: 马思                    |                                                                                                                                                                                                                               | 总监(总监代表): 朱宽                                                                                                                                                     |