

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 2 月 21 日

天气: 小雨

星期: 星期六

气温: -2 - 3

工程名称: 临淮岗升船闸工程

1. 我们监理人员在巡视升船闸A区施工区时, 发现施工区面地流海夜来料堆焊焊渣清理不到位, 施工区面垃圾未及时清理, 已口头通知施工单位整改。
2. 我们在巡视时, 发现施工区外电杆线路, 因架加工制作, 发现现场施工人员在电杆上戴安全帽, 已口头通知施工单位, 落实安全。

承包单位	施工内容及进度
江苏和盛公司	1. A区施工区面安装3台。 2. A区外电杆架安装。 3. 施工区外电杆架内可挖, 检查井等。

其它事项

本日现场监理人员: 马利 朱宽
记录人: 马利 总监(总监代表): 朱宽