

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 2 月 24 日

星期: 星期五

天气: 晴

气温: 1-11

工程名称: 110KV 变电站工程

监 理 工 作 情 况	现场监理人员巡查 AB 区屋面光伏支架、斜伸、接地网安装。发现现场接地扁铁搭接处不符合规范要求。口头通知施工单位整改。严格督促尽快整改并规范施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	山东和盛公司	1. AB 区屋面光伏支架、斜伸、接地网安装。 2. 电缆桥架加工、制作。 3. AB 区屋面光伏汇流箱安装。 4. 二次屏柜等设备进场验收。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王强 朱强	
记录人:	王强	总监 (总监代表): 朱强