

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 26 日

星期: 星期日

工程名称: 临沂经济开发区...

天气: 晴

气温: 3-13

监 理 工 作 情 况

我方与监理巡视A.B施工屋面,发现屋面防水组
 件与梁中压块不密实,且压块倒未固定,光伏
 组件与压块脱离,部分光伏组件与压块
 未采取保护措施,监理通知施工单位整改
 落实.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

山东和通公司

1. 屋面防水修复.
2. 屋面光伏支架,组件安装
3. B区预埋块移位.
4. 验收合格.

其 它 事 项

本日现场监理人员

马 强 朱 贵

记录人:

马 强

总监(总监代表):

江苏建设厅监

