

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 2 月 28 日

星期: 星期二

天气: 晴

气温: 3-15

工程名称: 徐州市沛县经济开发区 80MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	我们监理员巡视 B2 施工屋面. 发现屋面光伏板尚未采取保护措施. 光伏汇箱线路敷设尚未标明. 由业主督促. 已口头通知施工单位整改落实.	
施 工 情 况	承包单位 山 东 和 鑫 分 公 司	施工内容及进度 1. 厂区内光伏开关箱吊装就位 2. A、B 区屋面光伏支架. 组件安装. 3. B2 区屋面预制快板板就位 4. A3、A1、A2 屋面板间弱电线路 5. B2 屋面光伏板架. 桁架安装. 连接.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 冯彩, 朱宽		
记录人: 冯彩		总监 (总监代表): 朱宽

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建