

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 1 日

星期: 星期三

天气: 阴

气温: 2-8

工程名称: 扬州华能新能源有限公司光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	厂外电缆桥架加工. 我方监理人员发现电缆 桥架除锈不到位. 电缆桥架涂层不均匀. 已 口头通知施工单位整改落实.	
施 工 情 况	承包单位 江苏恒盛 公司	施工内容及进度 1. 厂外电缆桥架加工. 制作. 2. A区AB. AC屋面敷设光伏线. 3. A. B区屋面光伏支架. 组件安装. 4. 防雷检测.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 冯勇 朱晓		
记录人: 冯勇		总监 (总监代表): 朱晓

江苏省建设厅监制

