

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 17 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 2-16

工程名称: 徐州市城市轨道交通5号线一期工程

监 理 工 作 情 况	我们监理巡视巡视施工层面, 发现部分在界面上 的立柱, 钢筋拉接未及时进行, 由于现场有人流, 是什 么原因, 避免造成安全隐患, 造成人员伤亡	
施 工 情 况	承包单位 中建八局	施工内容及进度 1. A区5楼在轨中预埋电管30% 2. B6楼4楼交安完成 3. B区5楼电梯井架, 安装完成 4. A区5楼小面积抹灰完成30% 5. B区5楼屋面抹灰完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 朱晓 王强		
记录人: 王强		总监 (总监代表): 朱晓