

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 2-12

工程名称: 响水县污水处理厂2016年污水处理站扩容工程

监
理
工
作
情
况

B区屋面光伏支架. 组件安装. 我方管理人员发现
个别工屋面个别光伏组件压块不齐全. 屋面垃圾
未及时清理. 立即口头通知施工单位整改落实.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏和盛公司

1. T区外电缆桥架加工. 制作.
2. A区 A3. A4屋面放回平介线
3. A. B区屋面光伏支架. 组件安装.
4. A区 A1. A2屋面接地施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强 朱伟

记录人:

王强

总监 (总监代表):

朱伟

江苏省建设厅监制

