

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年3月22日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 4-14°

工程名称: 110kV变电站工程

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>现场巡视人员对A区至开关站高压电缆敷设. B8. B9号楼层面孔体支架安装. B7. B8号楼层其他工进行了巡视检查. 发现高压电缆敷设成品保护不到位. 部分检查并破坏. 立即通知施工班组立即整改. 修复电缆井. 并加强技术交底.</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位 江苏和盛电气有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① B8. B9号楼层面孔体支架施工.</li> <li>② B8. B9号楼层面孔体组件施工.</li> <li>③ A区箱变至开关站高压电缆敷设.</li> <li>④ B7. B8号楼层其他网施工.</li> </ul>
<p>其 它 事 项</p>	<p></p>	
<p>本日现场监理人员</p>		<p>李军 孙</p>
<p>记录人:</p>	<p>李军</p>	<p>总监 (总监代表): 李军</p>