

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 4 日

星期: 星期六

工程名称: 扬州市宝应县宝应镇 5.0 兆瓦光伏电站工程

天气: 晴

气温: 3-16

监 理 工 作 情 况	我方监理巡视 BE 屋面, 发现光伏屋面个别光伏组件压块不齐全, 个别屋面预制快摆板不规范, 已口头通知施工单位整改落实。	
施 工 情 况	承包单位 江苏和昌公司	施工内容及进度 1. A、B 屋面光伏支架、组件安装 2. A 屋面电缆桥架吊装 3. 配电外开关柜内高压柜安装就位 4. A 屋面防雷引下线 5. B 屋面光伏电缆敷设
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王丹 朱斌		
记录人: 王丹		总监 (总监代表): 朱斌