

监 理 日 记()

日期: 2011 年 3 月 5 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 2-11

工程名称: 顺河镇江湾光伏发电站工程

监 理 工 作 情 况	我方监理巡视 A、B 区施工屋面, 发现屋面 光伏组件线路敷设未套管, 口头通知施 工单位整改到位。	
施 工 情 况	承包单位 江苏顺和 电力工程 有限公司	施工内容及进度 1. A 区屋面恢复旧有线。 2. A 区屋面光伏线路果吊架。 3. 施工外开关柜设备安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 邵 永赞		
记录人: 邵 永赞		总监 (总监代表): 邵 永赞