

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 6 日

星期: 星期日

天气: 晴

气温: 2-11

工程名称: 林西镇工业园区内光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

我方监理巡视 AB 区屋顶光伏板吊装发现光伏板吊装位置错误, 20 次通知施工单位整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山东恒通公司

1. AB 区屋顶光伏板吊装。
2. 场区外加工区安装地锚铁钉。
3. B 区屋顶做防雷线。
4. A 区屋顶光伏板吊装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 伟

记录人:

王 伟

总监 (总监代表):

王 伟