

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

星期: 星期四

天气: 阴

气温: 2-16

工程名称: 临沂华鲁恒盛化工园区污水处理站

监 理 工 作 情 况	我方监理人员发现屋面光伏组件、汇流箱、开箱台的纸箱, 未托架及时拆除, 现已口头通知施工单位整改, 避免现场流动人口抽烟而导致发生火灾。	
施 工 情 况	承包单位 江苏恒盛公司	施工内容及进度 1. A12、A14 屋面汇流箱拆除及安装完成 2. A4、A8 南侧旧内墙拆除且有碎块 3. B8 屋面预制板拆除至屋面 4. A8、B8 屋面主网管地网完成一半
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王强 朱俊		
记录人: 王强		总监 (总监代表): 朱俊