

监 理 日 记

天气: 小雨
气温: 4°~20°

日期: 2017 年 4 月 9 日

星期: 天

工程名称: 山东临沂华东有色金属城8-2水存光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

经现场监理人员对场区内各分项进行了巡视,检查.在检查过程中发现屋面个别电缆桥架底板.未安装预制块支架.配口头通知施工单位整改.经检查已整改完毕.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. A区屋面瓦流槽拆除整改.
2. A区屋面主网接地安装.
3. A9.11号楼.预制块就位.固定安装.
4. 场区内通讯光纤敷设安装结束.
5. 2号.强逆变箱.直流电缆敷设安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

牛宽.陈明

记录人:

陈明

总监(总监代表):

牛宽