

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 9°~20°

工程名称: 山东临沂华东有色金属城8兆瓦光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

现场监理人员对场区内各分项工程进行了巡视、检查。在检查过程中发现个别直流断路器端子处绝缘管破损, 采取防护措施, 次日通知施工单位整改, 经检查已整改完毕。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

山  
东  
和  
盛  
公  
司

1. A区、B区垂直桥架内电缆全部整理绑扎整齐。
2. A区垂直桥架盖板固定牢靠。
3. A区箱变柜体安装。
4. 母A区、B区、不预制块安装。
5. A区屋顶桥架盖板固定牢靠。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

牛亮、徐计成

记录人: 徐计成

总监(总监代表): 牛亮