

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: 五

天气: 小雨

气温: 12° - 25°

工程名称: 山东临沂华东有色金属矿 8-2 北段光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视、检查。在检查过程中发现个别汇流箱底部套管绑扎不牢固、排列不整齐, 现口头通知施工单位整改。经检查已整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山
东
和
盛
公
司

1. MCL4 柜体安装。
2. 场区内电缆桥架盖板安装。
3. 箱式变电站与等电位铜网连接安装。
4. 开关站基础开挖。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李霞、徐时成

总监 (总监代表): 李霞

记录人:

徐时成

江苏省建设厅监制