

极速图片转 PDF 工具

未注册版

一次注册， 终身使用

（注册后将不再有此页出现）

监 理 日 记()

日期: 2017年4月28日

星期: 五

天气: 晴

气温: 13~25℃

工程名称: 山东临沂平东金属城8.2兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对开关站基础拆模后的外观、质量进行了检查。砼表面平整光滑, 基础截面符合图纸设计及规范、规程要求。现场发现基础拆模后砼养护不到位, 口头通知施工单位立即整改, 复查已按要求整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 开关站基础拆模。
2. 场内各分项、分部工程自检、消缺。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙国、徐国政

总监(总监代表):

孙国

记录人:

孙国