

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 36° -27°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料, 巡视屋面消缺工作。要求电缆槽盒盖严、螺丝上紧、安装整齐。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	1、现场进行消缺工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张赞
记录人: 张赞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



进行消缺
2017-06-26