

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 1 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 37° -27°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团 11.5WMP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视屋面消缺工作。要求电缆槽盒盖严、螺丝上紧、安装整齐。 屋面防水开始修复,对修复工人进行提醒注意采光带,禁止踩踏。 注意高温天气,防止中暑。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北省电力建设第一工程公司	1、现场进行消缺工作。 2、屋面防水修复完成 30%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张赞	
记录人:张赞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	