

监 理 日 志

日期：2016年 12月 23日

天气：晴

星期：星期五

气温：8~-2c

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查屋面汇流箱、桥架安装过程中发现施工方接线不用接线端子 我方当场要求对方整改，汇流箱及其其他设备接线必须安装图纸 要求接线；</p> <p>2、检查开关舱接线设备安装，现场监督开关舱、箱变、逆变器接地安装；</p> <p>3、对顶管施工进行旁站，要求顶管过程中不得破坏原有设备；</p> <p>4、统计施工量，及施工时间反馈给业主方。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		<p>1、屋面汇流箱安装。</p> <p>2、屋面桥架安装。</p> <p>3、顶管机进场进行顶管。</p> <p>4、开关舱内设备接线、安装。</p> <p>5、屋面线缆铺设、接线；</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	巢云，栗磊	
记录人：巢云	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	