

监 理 日 志

日期：2016年 12月 25日

天气：中雪转小雪

星期：星期日

气温：2~-2c

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面汇流箱直流线接入汇流箱 2、旁站施工方电缆切割并搬运，做防水处理； 3、雨雪天开工前给施工方做安全交底； 4、检查开关舱二次接线柜接线、设备安装； 5、参与施工单位项目经理组织的并网前材料整理会议； 6、统计现场工作量，剩余工作汇报于业主方；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、七号屋面汇流箱接线完成； 2、七号厂房电缆铺设完成； 3、箱逆变电缆铺设准备； 4、开关舱内接线、设备安装完成；
其 它 事 项		
本日现场监理人员	巢云，栗磊	
记录人：巢云	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	