

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 26 日

天气: 雪

星期: 二

气温: 6~-3c

工程名称: 乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面汇流箱接线。 2、旁站电缆埋设, 要求施工方按规范进行电缆直埋。 3、对屋面桥架、接线进行检查, 发现桥架内有线用接头连接。 4、参与业主方召开的并网前准备会议。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、屋面排线, 接汇流箱线。 2、地面线缆排设。 3、开关舱、二次设备安装接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		巢云, 栗磊
记录人: 巢云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):