

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 01 日

天气：雾转霾

星期：星期日

气温：-4~5c

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督十号屋面汇流箱接线、屋面理线。 2、检查六号屋面接地扁钢、桥架安装。 3、巡视厂区安全措施是否完善。 4、对电缆沟回填进行旁站，基本按要求施工。 5、监督施工方对六号、十号箱逆变进行放电电缆。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、十号屋面汇流箱接线完成一半； 2、六号、十号到五号、七号之间电缆沟进行回填完成。 3、六号屋面桥架安装完成。 4、检修预制仓一次箱线路问题。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 韩文庆 王志成
记录人:栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：