

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 03 日

星期：星期二

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

天气：雾转霾

气温：-1~4℃

监 理 工 作 情 况	1、监督十号屋面理线，并检查汇流箱接线规范是否正规。 2、监督十号屋面理线，并检查接地扁钢规范是否正规。 3、检查六号逆变器防水抹灰，检查不合格，重新整改已完成。 4、查看预制仓内蓄电池放电情况； 5、查看十号箱逆变拆模。 6、查看预制仓内电表发电效率并汇报业主。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、十号箱逆变模板拆卸已完成； 2、六号逆变器防水抹灰已经完成； 3、六号屋面接地扁钢安装完成； 4、六号、十号屋面光伏电缆整理； 。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 韩文庆 王志成
记录人：栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：