

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 08 日

星期：星期日

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

天气：霾转雾

气温：-2~3℃

监 理 工 作 情 况	1、检查六号逆变器接线、挂电缆牌 2、监督十号屋面桥架内电缆线理顺 3、查看七号箱逆变接地挖坑； 4、监督预制仓平面抹灰 5、检查六、十号汇流箱基础是否符合要求，有点欠缺，要求整改。 6、预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	1、七号屋面接地扁钢更换 2、六号逆变器接线完成 3、预制仓平面抹灰完成 4、七号箱逆变接地正在进行
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 韩文庆
记录人:栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：