

# 监 理 日 志

日期：2017年 01月 09日

天气：霾转晴

星期：星期一

气温：-3~5c

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查六、十号变压器接线、挂电缆牌； 2、监督七号屋面更换接地扁钢； 3、查看七号箱逆变接地挖坑； 4、监督五号箱逆变平面抹灰； 5、检查七号屋面做平面接地； 6、预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	1、七号屋面接地扁钢更换完成 2、六、十号变压器接线完成 3、五号箱逆变平面抹灰完成 4、七号箱逆变接地正在进行
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 韩文庆
记录人：栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：