

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 10 日

星期：星期二

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

天气：晴

气温：-3~5c

监 理 工 作 情 况	1、检查安装好的组件破损，发现五号屋面有三块破碎，七号屋面有一块破损，并汇报甲方项目经理； 2、监督七号屋面更换接地扁钢； 3、查看七号箱逆变接地挖坑； 4、监督预制仓做楼梯； 5、清点剩余电缆数量并汇报甲方项目经理； 6、预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主 7、旁站场内箱式变压器检修。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、六号、十号并网成功； 2、预制仓台梯完成； 3、六号、十号电缆沟回填 4、七号箱逆变环形接地正在进行
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 韩文庆
记录人:栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：