

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 25 日

天气：晴

星期：星期六

气温：1~12℃

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，对 5#厂房钢爬梯焊接检查，焊缝美观无夹渣、气泡，焊缝大小满足图纸规范要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1、现场质量问题消缺。 2、5#、7#厂房钢爬梯组装焊接。	
其 它 事 项	整理工程相关监理资料。		
本日现场监理人 员	韩文庆		
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	