

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 29 日

天气：晴

星期：星期三

气温：5~17℃

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，检查钢爬梯消缺事项，爬梯栏杆焊接焊缝大小满足设计要求，个别部位存在漏焊现象，经要求已进行补焊。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	钢梯质量问题消缺。	
其 它 事 项	整理监理资料。		
本日现场监理人 员		韩文庆	
记录人: 韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	