

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 15 日

天气：晴

星期：星期日

气温：-4° ~4° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 外线施工电缆敷设检查； 2) 预制仓及 SVG 基础台阶砌筑； 3) B、C、D 区箱逆变器电缆封堵，逆变基础内电缆较杂乱，要求施工合理布线； 4) C、D 区屋面组件对接连接器整改，部分组件公头内芯凹陷，不能良好连接。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 徽 机 电	1) 外线施工电缆敷设； 2) 预制仓及 SVG 基础台阶施工，预制仓厂家接线； 3) B、C、D 区箱逆变器电缆封堵； 4) C、D 区屋面组件对接连接器检查、整改； 5) B、C、D、E 厂区屋面接地连接工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王志成、李 全
记录人:李 全		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：