

监 理 日 志

日期：2017年 02月 22日

天气：多云

星期：星期三

气温：-3~4° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 资料整理工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) 下雪现场场地湿滑，无法正常施工。现场有工人在清理积雪。
其 它 事 项	乐叶提供的 202+4mm ² (正负塑件、插针、插孔)，开箱检查发现缺少插针部件。	
本 日 现 场 监 理 人 员	孟文伟	
记 录 人 : 孟 文 伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	



2017.02.22 物料开箱检查缺插针



2017.02.22 物料开箱检查缺插针3