

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 24 日

星期：星期五

天气：晴

气温：-2~12° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础地板混凝土浇筑监理旁站。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架吊装，分散到位。 3) A 区及 F 区 1-12#箱逆变设备防火封堵及设备室内清理质量检查。 4) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工质量检查。 5) A-F 区电缆桥架盖板封堵质量检查。 6) A 区及 F 区厂房屋面垃圾清理，检查发现现场施工人员有把屋面的组件托盘、纸箱、电缆头等物品直接往底下丢的现象，现场立刻喊停，要求施工单位采用汽吊，从屋面把物品吊下来，装车运走，现场已整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础地板混凝土浇筑。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架吊装，分散到位。 3) A 区及 F 区 1-12#箱逆变设备防火封堵及设备室内清理。 4) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工。 5) A-F 区电缆桥架盖板封堵。 6) A 区及 F 区厂房屋面剩余物品清理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



2017.02.24 电缆桥架吊装



2017.02.24 电缆桥架盖板安装



2017.02.24 钢梯基础底板混凝土浇筑



2017.02.24 钢梯基础现场实测2