

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 05 日

星期: 星期日

天气: 多云

气温: -1~11° c

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 监督并网验收问题整改, 保证整改进度及质量。 2) A 区-F 区屋面桥架休整, 并且盖板覆盖质量检查。 3) A-F 区场地恢复监理巡视。 4) A 区屋面光伏组件压块位置调整质量检查。 5) A-F 区屋面垃圾清理监理巡视。 6) A-F 区彩钢瓦屋面恢复加固监理巡视。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 徽 机 电	1) 并网验收问题整改。 2) A 区-F 区屋面桥架休整, 并且盖板覆盖。 3) A-F 区场地恢复。 4) A 区屋面光伏组件压块位置调整。 5) A-F 区气窗屋面垃圾清理。 6) A-F 区彩钢瓦屋面恢复加固。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人: 孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



2017.03.05 屋面彩钢瓦加固



2017.03.05 屋面电缆桥架修理