

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 08 日

星期：星期二

天气：多云转晴

气温：3~7° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 监督并网验收问题整改跟踪检查。 2) 检查 F 区箱逆变基础面层抹灰，发现箱逆变基础面层抹灰有裂缝且凹凸不平，要求施工单位整改。 3) 检查 C 区屋面组件冲洗系统水管安装、烫接。 4) 检查 A 区及 F 区运维通道支架胶粘施工。 5) E 区支架盖板材料吊装巡视。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) 并网验收问题整改。 2) F 区箱逆变基础面层抹灰。 3) C 区屋面组件冲洗系统水管安装、烫接。 4) A 区及 F 区运维通道支架胶粘施工。 5) E 区支架盖板材料吊装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：