

监 理 日 志

日期: 2017 年 03 月 18 日

星期: 星期六

天气: 晴

气温: 6~19° c

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 10KV 开关站基础面层抹灰质量检查。 2) 戴克产区清理恢复监理巡视。 3) 光伏组件冲洗今日已全部冲洗完成后, 再次测试租串开路电压质量检查, A-C 及 F 区厂房屋面开路电压在 800V 左右, D 区及 E 区在 780V 左右。 4) A-F 区屋面冲洗系加固地面至屋面立管质量检查。 5) F 区屋面电缆桥架盖板制作安装质量检查。 6) 陪同乐叶业主检查 D 区屋面组件碎裂, 寻找碎裂原因。分析造成组件碎裂原因为, 组件不均匀受力或是出厂就存在碎裂隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) 10KV 开关站基础面层抹灰。 3) 戴克产区清理恢复。 3) 光伏组件冲洗今日已全部冲洗完成后, 再次测试租串开路电压。 4) A-F 区屋面冲洗系加固地面至屋面立管。 5) F 区屋面电缆桥架盖板制作安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟文伟
记 录 人: 孟文伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



2017.03.18 10KV开关站基础面层粉屑



2017.03.18 10KV开关站基础面层粉刷

