

# 监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 12 日


星期：星期日

天气：晴


气温：1℃~15℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                    |                                     |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、检查 2#汇流箱接线情况，要求对进线套管必须做好固定，并对所有套管两端做好防火封堵；<br><br>2、检查土建整改及拆模情况；<br><br>3、汇总今日组件吊运开箱检查情况；<br><br>4、整理监理资料，上传监理云。 |                                     |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                               | 施工内容及进度                             |  |
|                            | 河北冀电<br>电力工程<br>设计咨询<br>有限公司                                                                                       | 2#屋面汇流箱接线，1#屋面组件吊装；<br>土建整改中，箱逆变拆模。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                    |                                     |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                    | 施焯龙                                 |  |
| 记录人：施焯龙                    |                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                |  |



套管封堵



汇流箱接线