

# 监 理 日 志

日期：2017年 03月 14日

天气： 晴

星期：星期二


气温： 3℃~16℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，2#屋面汇流箱接线紧固件扭矩满足技术要求，裸露在外的电缆已穿 PE 管保护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	2#屋面汇流箱接线； 土建整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人 员	施焯龙	
记录人：施焯龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



套管封堵



汇流箱接线